

В перегруженном метрополитене Токио была произведена экстренная обстановка, причиной которой послужил перегревшийся музыкальный плеер iPod.

Инцидент произошел в пятницу, 13 августа, около 08:20 утра по местному времени, сильный запах гари исходил от перегревшегося плеера.

"Когда работник метро вошел в поезд, чтобы оценить ситуацию, пассажирка показала ему свой развалившийся iPod", - сообщил пресс-секретарь токийского метро. По его словам, никто не пострадал.

Как сообщает источник, из японского отделения Apple комментариев по данному инциденту пока не поступало.

По данным министерства торговли Японии, в стране уже произошло 60 подобных случаев, в четырех случаях люди получили небольшие ожоги. В начале текущего года японской представительство компании Apple получило указание более тщательно предупреждать покупателей о перегреве первого поколения плееров iPod.

Специалисты компании Apple установили причину возгораний плееров iPod. Оказалось, что всему виной были дефектные батареи устройств, которые вызывали перегрев и деформацию плееров.

[Korrespondent](#)